

dans la *Fig. X*, le levier, verge ;
ou barre plate de fer *M T X*, la-
quelle par sa pesanteur, & par
celle du poids *P* sert à presser le
papier qu'on met sur le trou du
tuyau *T*, pour le bien boucher,
afin que pendant que la machi-
ne est sur les charbons ardens il
n'en puisse rien échapper ou ex-
haler.

Ce double Equerre à crochets
a par tout un pouce & demi de
largeur, & demi pouce d'épais-
seur. Ses crochets *R S* ont du
moins demi pouce de fallie en
dedans. La largeur ou distance
d'entre les deux barres plates
C R : E S, est égale au diame-
tre des rebords, fallies ou cor-
dons *A A. B B.* qu'elles em-
brassent ; mais la distance *R*
S de l'extrémité ou pointe d'un
crochet à l'autre, est précisément